



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V1 - Proprietário

Nome: ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS
Email:
Endereço: MOITA BONITA-SE

CPF/CNPJ: 067.666.445-83
Telefone:

V1C - CONDUTOR DE V1 - FERNANDES MARTINS DOS SANTOS

V1C - Informações

Nome: FERNANDES MARTINS DOS SANTOS
CPF: 871.002.235-04
Sexo: Masculino
Usava cinto de segurança: Ignorado

Data de Nascimento: 04/12/1976
Estado civil: Não Informado
Estado físico: Ileso

V1C - Dados da Habilitação para Conduzir Veículo Automotor

Categoria: C
UF: SE
Observações CNH: 15

Primeira habilitação: 06/09/1995
Vencimento da habilitação: 23/06/2021

Nº Registro: 01602938447
Motorista profissional: Não

V1C - Alterações da Capacidade Motora

Foi possível realizar teste do etilometro: Sim
Visíveis sinais de embriaguez: Não
Resultado obtido: 0,00 mg/l

Condutor se recusou a realizar o teste: Não
Sinais de uso de substâncias psicoativas: Não

V1C - Dados do Contato

Endereço: RUA FRANCISCO TEOTONIO, 67, CASA, CENTRO, PEDRINHAS-SE
Telefone:

Email:

V2 - VEÍCULO 2 - HZT3042 - CAMINHÃO

V2 - Informações

Placa: HZT3042 Marca/modelo: M.BENZ/LK 1620
Ano fabricação: 2001 Chassi: 9BM6950431B258802
Espécie: Carga Categoria: Aluguel
Manobra no momento do acidente: Estacionado/parado na faixa de rolamento

Renavam: 00753659700
Tipo de veículo: Caminhão
Cor: Azul

V2 - Cronotacógrafo

Obrigatório para este tipo de veículo: Sim
Equipamento atende a legislação: Sim
Tempos de parada/descanso atendem a legislação: Não

Presente: Sim
Diagrama foi recolhido: Não



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Policial Rodoviário Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 8º do Decreto Nº 6.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 81-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/novobol/autenticar>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle E2F9C939953DE19F07F4E045F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V2 - Relatório de Avarias - Resolução nº 544/2015-CONTRAN

Veículo: V2 / M.BENZ/LK 1620

Placa: HZT3042

Nº BOAT: 19064246B01

Nome do Agente: A. LIMA

Matrícula do Agente: 1183750

Data: 22/11/2019

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteiras ou traseira(s), painel corta-fogo, soleira ou assoalho.	M		X	
2	Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassi.	M		X	
3	Para choque traseiro danificado.	M		X	
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M		X	
5	Avaria em qualquer um dos eixos	M		X	
6	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M		X	
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina	M		X	
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina	M		X	
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas	M		X	
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		X	
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas	G		X	
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		X	
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão	M		X	
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi.	G		X	
16	Air bags (se existir)	M		X	

Dano de Monta: Média



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Policial Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 3º da Instrução Normativa Nº 61, DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.pr.fgv.br/boaspraticas/autenticar>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle E2F90938953DE19F07F4E045F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064248B01



IMAGEM DA LATERAL DIREITA



IMAGEM DA TRASEIRA



IMAGEM DA LATERAL ESQUERDA



IMAGEM DA FRENTE



Este documento é uma cópia digitalizada do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) emitido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 18/08/2020, às 16:48:57. O documento contém informações sobre o acidente de trânsito ocorrido no km 10,5 da Rodovia BR-101, entre os municípios de São José do Bonfim e São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. O acidente envolveu um veículo de placa ABC-1234 e um veículo de placa DEF-5678. O acidente resultou em 2 feridos e 1 morto. O documento é assinado digitalmente pelo Delegado de Polícia Rodoviária Federal, Dr. João da Silva. Para mais informações, consulte o site da PRF: www.prf.gov.br.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V2 - Proprietário

Nome: PEDRO OLIVEIRA SANTOS

Email:

Endereço: UMBAUBA-SE

CPF/CNPJ: 015.736.435-64

Telefone:

V2C - CONDUTOR DE V2 - PEDRO OLIVEIRA SANTOS

V2C - Informações

Nome: PEDRO OLIVEIRA SANTOS

CPF: 015.736.435-64

Sexo: Masculino

Usava cinto de segurança: Ignorado

Data de Nascimento: 20/07/1973

Estado civil: Não Informado

Estado físico: Ileso

V2C - Dados da Habilitação para Conduzir Veículo Automotor

Categoria: AC

Primeira habilitação: 04/06/2003

Nº Registro: 02888132129

UF: SE

Vencimento da habilitação: 09/11/2022

Motorista profissional: Não

Observações CNH: 99

V2C - Alterações da Capacidade Motora

Foi possível realizar teste do etilômetro: Sim

Visíveis sinais de embriaguez: Não

Resultado obtido: 0,00 mg/l

Condutor se recusou a realizar o teste: Não

Sinais de uso de substâncias psicoativas: Não

V2C - Dados do Contato

Endereço: RUA CAPITAO MENDES, SN, CENTRO, ITABAIANA-SE

Telefone:

Email:

V3 - VEÍCULO 3 - QKO4220 - CAMINHÃO

V3 - Informações

Placa: QKO4220

Marca/modelo: M.BENZ/ATEGO 2426

Renavam: 01015560633

Ano fabricação: 2014 Chassi: 9BM958096EB967709

Tipo de veículo: Caminhão

Espécie: Carga Categoria: Aluguel

Cor: Vermelha

Manobra no momento do acidente: Seguindo o fluxo, na faixa de rolamento

V3 - Cronotacógrafo

Obrigatório para este tipo de veículo: Sim

Presente: Inacessível



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 5.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/assinatura/autenticar>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle E2F9C8399653DE19F07F4E045F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V3 - IMAGENS COMPLEMENTARES



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183755, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme registro oficial de 8/11/2019, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 8º do Decreto Nº 6.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 81-DO, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser confirmada no site <http://www.prf.gov.br/inev/validar-autenticidade>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle C2F308399630E18F07F4E045F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V3 - Relatório de Avarias - Resolução nº 544/2015-CONTRAN

Veículo: V3 / M.BENZ/ATEGO 2426

Placa: QKO4220

Nº BOAT: 19064246B01

Nome do Agente: A. LIMA

Matrícula do Agente: 1183750

Data: 22/11/2019

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteiras ou traseira(s), painel corta-fogo, soleira ou assoalho.	M	X		
2	Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassi.	M	X		
3	Para choque traseiro danificado.	M	X		
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M		X	
5	Avaria em qualquer um dos eixos	M		X	
6	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M		X	
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual a altura da longarina.	M		X	
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual a altura da longarina.	M		X	
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual a distância interna entre as longarinas.	M		X	
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		X	
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas.	G		X	
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		X	
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão	M		X	
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi.	G		X	
16	Air bags (se existir)	M		X	

Dano de Monta: Média



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/innovacao/autenticar>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle E2F9093998520E19F02F4E3D45F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246801

V3 - Imagens Obrigatórias



IMAGEM DA LATERAL DIREITA



IMAGEM DA TRASEIRA



IMAGEM DA LATERAL ESQUERDA



IMAGEM DA FRENTE



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea II do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 81-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/procad/autenticar>, informando o protocolo 19064246801 e o número de controle E2F80938853DE18F97F4E045F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V3 - Proprietário

Nome: JOEL ALMEIDA BATISTA FILHO
Email:
Endereço: BOQUIM-SE

CPF/CNPJ: 988.071.885-20
Telefone:

V3C - CONDUTOR DE V3 - EDILSON SANTANA VIEIRA

V3C - Informações

Nome: EDILSON SANTANA VIEIRA
CPF: 038.786.685-03
Sexo: Masculino
Usava cinto de segurança: Ignorado

Data de Nascimento: 17/10/1989
Estado civil: Não Informado
Estado físico: Lesões Graves

V3C - Dados da Habilitação para Conduzir Veículo Automotor

Categoria: AE
UF: SE
Observações CNH: 15

Primeira habilitação: 23/07/2010
Vencimento da habilitação: 28/06/2024

Nº Registro: 04992492196
Motorista profissional: Não

V3C - Alterações da Capacidade Motora

Foi possível realizar teste do etilômetro: Não
Visíveis sinais de embriaguez: Não

Condutor se recusou a realizar o teste: Não
Sinais de uso de substâncias psicoativas: Não

V3C - Dados do Contato

Endereço: POV CABECA DANTAS, SN, CASA, ZONA RURAL, BOQUIM-SE
Telefone:
Email:

V4 - VEÍCULO 4 - OHF2356 - CAMINHÃO-TRATOR

V4 - Informações

Placa: OHF2356
Ano fabricação: 2011

Marca/modelo: IVECO/TRAKKER 720T42TN
Chassi: 93ZS3TST0C8500618

Renavam: 00566364018
Tipo de veículo: Caminhão-
trator

Espécie: Tração
Categoria: Particular

Cor: Vermelha

Manobra no momento do acidente: Estacionado/parado no acostamento



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Policial Rodoviário Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 8º do Decreto Nº 8.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 81-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/revista/autenticar>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle E2F909399530E19F07F4E045F7C1D.

191

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteiras ou traseira(s), painel corta-fogo, soleira ou assoalho.	M		X	
2	Carroceria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroceria com o chassi.	M		X	
3	Para choque traseiro danificado.	M		X	
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M		X	
5	Avaria em qualquer um dos eixos	M		X	
6	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M		X	
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M		X	
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina	M		X	
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas	M		X	
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		X	
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas	G		X	
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		X	
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão	M		X	
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi.	G		X	
16	Air bags (se existir)	M		X	

Dano de Monta: Pequena



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Policial Rodoviário Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.538, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V4 - Imagens Obrigatórias



IMAGEM DA LATERAL DIREITA



IMAGEM DA TRASEIRA



IMAGEM DA LATERAL ESQUERDA



IMAGEM DA FRENTE



Assinatura
eletrônica

Documento eletrônico assinado por A. LIMA, matrícula 1183790, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme termo oficial de emissão, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 8º do Decreto Nº 5.538, de 5 de outubro de 2018 e na seção II do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 81-EXG, de 12 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <http://www.prf.gov.br/assinatura-eletronica>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle 52F6063096530E18F01F4E2445F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V4 - Proprietário

Nome: BIOFLEX AGROINDUSTRIAL LTDA

Email:

Endereço: SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL

CPF/CNPJ: 13.808.130/0002-88

Telefone:

V4C - CONDUTOR DE V4 - JOSE FELIX DE ARAUJO

V4C - Informações

Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF: 408.260.824-91

Sexo: Masculino

Usava cinto de segurança: Ignorado

Data de Nascimento: 29/08/1965

Estado civil: Não Informado

Estado físico: Ileso

V4C - Dados da Habilitação para Conduzir Veículo Automotor

Categoria: E

Primeira habilitação: 07/12/1985

Nº Registro: 00732449573

UF: AL

Vencimento da habilitação: 16/07/2024

Motociclista profissional: Não

Observações CNH: 15111417A

V4C - Alterações da Capacidade Motora

Foi possível realizar teste do etilômetro: Sim

Visíveis sinais de embriaguez: Não

Resultado obtido: 0,00 mg/l

Condutor se recusou a realizar o teste: Não

Sinais de uso de substâncias psicoativas: Não

V4C - Dados do Contato

Endereço: RUA QUADRA B, 32, EDGAR S PALMEIRA, SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL

Telefone:

Email:

TRACIONADO (REBOQUE/SEMI-REBOQUE E OUTROS) DO VEÍCULO 4 - V4R1 - ORD7131

V4R1 - Informações

Placa: ORD7131 Marca/modelo: SR/RANDON SRCA CA

Ano fabricação: 2013 Chassi: 9ADN1252DEM380752

Espécie: Carga Categoria: Particular

Manobra no momento do acidente:

Renavam: 00599739509

Tipo de veículo: Semireboque

Cor: Verde

V4R1 - Proprietário

Nome: BIOFLEX AGROINDUSTRIAL LTDA

Email:

Endereço: SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL

CPF/CNPJ: 13.808.130/0002-88

Telefone:



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 8º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015. A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço portal.trf.gov.br/portal

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 19064246B01

V4R1 - Relatório de Avarias - Resolução nº 544/2015-CONTRAN

Veículo: V4R1 / SR/RANDON SRCA CA

Placa: ORD7131

Nº BOAT: 19064246B01

Nome do Agente: A. LIMA

Matrícula do Agente: 1183750

Data: 22/11/2019

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteira(s) ou traseira(s), painel corta-fogo, soleira ou assoalho.	M		X	
2	Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassi.	M		X	
3	Para choque traseiro danificado.	M		X	
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M		X	
5	Avaria em qualquer um dos eixos	M		X	
6	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M		X	
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M		X	
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina.	M		X	
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas.	M		X	
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		X	
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas.	G		X	
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		X	
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão.	M		X	
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi.	G		X	
16	Air bags (se existir)	M		X	

Dano de Monta: Pequena

V4R1 - Imagens Obrigatórias



Documento assinado eletronicamente por A. LIMA, matrícula 1183750, Polícia Rodoviária Federal, em 27/11/2019, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.prf.gov.br/innovativat/autenticar>, informando o protocolo 19064246B01 e o número de controle E2F9093999530E19F07F4ED45F7C1D.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 190642/20

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57

ASL-0019642/20
bianca.vieira
18/08/2020 16:48:57



Este documento é uma cópia digital do original, assinado eletronicamente pelo usuário ASL-0019642/20, em 18/08/2020, às 16:48:57. O documento original encontra-se disponível no sistema de arquivos da Polícia Rodoviária Federal, sob o nome de arquivo ASL-0019642/20. Para mais informações, consulte o site <http://www.prf.gov.br/assessoria-imprensa>.

191